

Nr	Tablic	Nazwa	Wyprod	Wprowa	Rok wy	Zezło	Inne
	PTU VF80	Autosan H9-21	1985	2013	?	?	
	PTU K520	Autosan H9-21	1987		2016	2016	7.01.2016 Autobus spalił się http://bitly.pl/1YFgx
	PTU UF97	Autosan H9-21	1989	2013	2022	2022	EZ: 03.01.1990 ☐ ☐ Kapitałny remont nadwozia oraz podwozia:
	PTU 5447A	Renault FR1	1990	2015	2019	2019	Pojazd czasowo wyrejestrowany od 29.07.2019 ☐ ☐ ☐ Prawd
	PTU 5446A	Renault FR1 T3	1991	2015	2021	2021	13.11.1991 ☐ ☐ ☐ SFR 11454 (wersja 10,5m)
	PPL 7Y93	Setra S215 UL	1992	2016	2022	2022	Pierwsza rejestracja 25.08.1992 ☐ ☐ 08.1992 -> 09.2013 VB-4
	PTU EL33	Setra S215 UL	1992	2010	2021	2021	24.11.1992 ☐ ☐ ☐ Przyczyna wyrejestrowania pojazdu: demo
	PTU 66LM	Autosan H10-10.01	1992	2007	2018	2018	EZ: 17.06.1992 ☐ ☐ Status rejestracji: wyrejestrowany
	PTU EL30	Setra S215 UL	1992	2010	2018	2018	24.11.1992 ☐ ☐ 13.04.2018
	PTU 99CX	Autosan H10-10.02	1993	2004	2021	2021	EZ: 22.06.1993
	PTU RY10	Autosan H9-21.41	1995	2013	2017	2017	Data pierwszej rejestracji: 07/03/1996
	PTU 4038C	Autosan H9-21.41	1997	2016			Data I rej. 22.12.1997 ☐ ☐ ☐ (1997-2004) PPKS Lubin. ☐ ☐ (2
	PTU GW20	Autosan H9-20.41	1999	2010	2020	2020	Data pierwszej rejestracji: 22/04/1999 ☐ ☐ Wyrejestrowany: 30/
	PTU 9233C	Autosan A0909L.01.01	2001	2017	2022	2022	28.05.2001
	PTU 3646G	Autosan A0909L.04.S	2005	2021			Data pierwszej rejestracji: 08.12.2005
	PTU 4151G	Autosan A0909L.04.S	2005	2021			10.05.2005 ☐ ☐ ☐ Autobus wydzierżawiony do obsługi przewo
	PTU HR75	Mercedes-Benz 413 CDI	2005	2011			17.06.2005
		Autosan H9-21					