

6180



PREF. D'ILLE ET VILAINE

N° Immatriculation 35/001/TERM46/OP03/
Date du certificat Date de 1^{ère} immatriculation

(A) 2377 YJ 35 (I) 23/06/1998 (B) 23/06/1998

(C.1) CIE TRANSPORTS D'I&V ET EXTENSIONS

(C.4a) EST LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE

20 RUE DU PRE DU BOIS
238 35000 RENNES

(D.1) RENAULT (D.2.1)
 (D.2) R332A16M
 (D.3) (E) VF6R332A100002816
 (F.1) (F.2) 18300 (F.3) 21800
 (G) (G.1) 11750
 (J) (J.1) TCP (J.2) (J.3) CAR
 (K)
 (P.1) (P.2) (P.3) GO (P.6) 26
 (Q) (S.1) 58 (S.2) (U.1) 84
 (U.2) 1575 (V.7) (V.9)

(Y.1) (Y.2) (Y.3) GRATUIT

(I.1) (A.1) NEUF

(X.1)

(Z) CHANGEMENT DE DOMICILE 08/11/2005

(Z.1) EQUIP. RALENTISS PDS: 300



pour la Préfet
du Bureau

A IMPERT

Certificat d'immatriculation COUPON DÉTACHABLE

CIE TRANSPORTS D'I&V ET EXTENSIONS
RENAULT
VF6R332A100002816



2377 YJ 35 23/06/1998 05LA 98220

N° d'imprimé : **J 002616997**

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER


INFORMATIONS RELATIVES AU CONTRÔLE

Nature du contrôle : Visite technique périodique
Date du contrôle : 28/05/2015
N° du procès verbal : 15038043

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° d'agrément : S049J089
Raison sociale :
AUTOVISION PL
Adresse : PARC D'ACTIVITE ANGERS ST-BARTHELEMY
RUE DU CUL D'ANON
49124 ST BARTHELEMY D ANJOU
Tél : 02.41.95.64.31

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

Nom et Prénom : **LE SOURD Jean Francois**
N° d'Agrément : 049J7003
Signature : 

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date C.I.	Date 1er circulation
2377 YJ 35 (F)	23/06/1998	23/06/1998
Genre	Marque	Type
TCP	RENAULT	R332A16M
N° de série		Energie
743006		GO
Châssis	Carrosserie	
	CAR	

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU VÉHICULE

Etat de charge : A VIDE Catégorie : TCP
Véhicule associé :

PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

Nom : CIE TRANSPORTS D & V ET EXTENSIONS
Adresse : 20 RUE DU PRES DU BOIS
35000 RENNES

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Résultat : A Véhicule accepté
Date du prochain contrôle : 28/11/2015
Numéro de la vignette pare-brise
en cas de visite technique favorable : **J 002616997**

INFORMATIONS SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE



OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES RELEVÉS LORS DU CONTRÔLE

Document présenté
Certificat d'immatriculation

- 0.2.1.1.1. PLAQUE D'IMMATRICULATION Déterioration (AR)
- 1.2.1.4.2. RESERVOIR DE FREIN Identification impossible (Tous)
- 1.2.9.1.5. VALVE Défaut mineur d'étanchéité (Essieu 2 Valve de desserage rapide)
- 1.4.10.1.2. RALENTISSEUR Déterioration
- 10.3.7.4.3. FENETRE ET TRAPPE DE SECOURS Défaut de signalisation (Droit Gauche Latéral)
- 6.2.1.1.4. CARROSSERIE Déterioration (AR Droit Extérieur)
- 8.3.1.3.1. COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT Défaut de fixation (AV AR)
- 10.1.1.4.5. CARTE VIOLETTE OU ATTESTATION D'AMENAGEMENT Attestation d'aménagement en cours d'établissement

MESURES

Efficacité du frein de service et du frein de secours :
Service : E1 : 74% E2 : 57% global : 64 %
Secours : indépendance des circuits
Déséquilibre du frein de service et du frein de secours :
Service : E1 : 9% E2 : 7%
Efficacité du frein de stationnement : 23%
Rabattement des feux de croisement :
G : -1.2% D : -2.0% h : h<0,8 m
Rabattement des feux de brouillard :
G : -1.5% D : -1.5% h : 0,8m<=h
Essais d'opacité des fumées :
C1 : 1.02m-1 C2 : 1.09m-1



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

J09.05

21030745 CT PL RG 002 615 001 09/14