

Nr	Tablic	Nazwa	Wyprod	Wprowa	Rok wy	Zezło	Inne
0 0 1 2 1 4	DC-457-LG	Karosa C935.1034	1999	1999	?		Livrée TIM.□ □ □ □ Véhicule ayant été en service sur les lignes
0 0 1 2 0 6	97 AJJ 57	Karosa C935.1034	1999	1999	?	2016	Livrée TIM.□ □ □ □ Véhicule ayant été en service sur les lignes
?	651 AJH 57	Karosa C935.1034	1999	1999	?	2016	Livrée TIM.□ □ □ □ Véhicule ayant été en service sur les lignes
0 0 1 2 2 2	767 AJJ 57	Karosa C935.1034	1999	1999	?	2016	Livrée TIM.□ □ □ □ Véhicule ayant été en service sur les lignes
0 0 1 2 3 0	774 AJJ 57	Karosa C935.1034	1999	1999	?	2016	Livrée TIM.□ □ □ □ Véhicule ayant été en service sur les lignes
0 0 1 2 4 8	DC-620-LG	Karosa C935.1034	1999	1999	?		Livrée TIM.□ □ □ □ Véhicule ayant été en service sur les lignes
?	790 AJJ 57	Karosa C935.1034	1999	1999	?	2015	Livrée TIM.□ □ □ □ Véhicule ayant été en service sur les lignes
0 0 1 2 6 3	DC-457-LG	Karosa C935.1034	1999	1999	?		Livrée TIM.□ □ □ □ Véhicule ayant été en service sur les lignes
0 0 1 3 0 5	216 AJZ 57	Renault Tracer	2000	2000	?		Livrée TER+TIM.□ □ □ □ Véhicule en service sur les lignes PR
0 0 1 3 4 7	425 AMJ 57	Renault Tracer	2000	2000	?	2016	Livrée TIM.□ □ □ □ Véhicule ayant été en service sur les lignes
1 2 3 1 6 7	CL-913-HT	Irisbus Crossway 12.8 LE	2012	2013			Ce véhicule servait de réserve sur le réseau LE MET d'Octobr
2 2 1 1 8 9	GG-570-HC	Mercedes-Benz Intouro E17 Ü M	2022	2022			